

住所

此花区北港白津2-1-46

TEL

06-6465-8200

現地担当

【フロンチェック リスト】					実施日時		確認内容				備考
NO	設置場所	商品名	メーカー	設置年	圧縮機出力 (W)	冷媒	充填量(kg)	異常音	外観	霜の付着	
1	1F 中央監視室	空冷ヒートポンプ	ダイキン工業	R4.7	1.95kw	R-32		異常無	問題無	無	
2	1F ボウリング室	空冷ヒートポンプ	三菱重工	H9	5.5kw	R-22	9.7kg	異常無	問題無	無	(6.9+2.8)
3	2F 宿泊フロント	空冷ヒートポンプ	三菱重工	H9	3.75kw	R-22	11.3kg	異常無	問題無	無	(8.3+3.0)
4	2F 宿直室	空冷ヒートポンプ	三菱重工	R3.3	0.6kw	R-32	1.86kg	異常無	問題無	無	(15.0+0.36)
5	2F 防災センター	空冷ヒートポンプ	三菱重工	H25.7	0.8kw	R-410A	1.8kg	異常無	問題無	無	
6	1F 電気室	空冷ヒートポンプ	三菱重工	H30.11	3.7kw	R-32	3.6kg	異常無	問題無	無	
7	1F 指導員室	空冷ヒートポンプ	三菱電機	H17	2.5kw	R-410A	3.4kg	異常無	問題無	無	
8	1F ロビー	ウォータークーラー	オアシス	R2.12	280w	R-134a	136.1g	異常無	問題無	無	
9	1F ロビー	ウォータークーラー	三菱電機	H9	230w	R-134a	不明	異常無	問題無	無	
10	1F プール	ウォータークーラー	オアシス	H9	320w	R-134a	3.9kg	異常無	問題無	無	
11	1F プール	ウォータークーラー	オアシス	H9	320w	R-134a	3.9kg	異常無	問題無	無	
12	2F 厨房	製氷機	ホシザキ電機	H9	1260w	R-22	650g	異常無	問題無	無	
13	2F 厨房	台下冷蔵庫	ホシザキ電機	H15	180w	R-134a	210g	異常無	問題無	無	停止中
14	2F 厨房	台下冷蔵庫	ホシザキ電機	H24.8	125w	R-134a	90g	異常無	問題無	無	
15	2F 厨房	縦型冷蔵庫	ホシザキ電機	H21	105w	R-134a	250g	異常無	問題無	無	
16	2F 厨房	縦型冷蔵庫	ホシザキ電機	H26.5	175w	R-134a	200g	異常無	問題無	無	
17	2F 厨房	縦型冷蔵庫	ホシザキ電機	H26.5	515w	R-404A	250g	異常無	問題無	無	
18	2F 厨房	台下冷蔵庫	ホシザキ電機	H24.11	135w	R-134a	90g	異常無	問題無	無	
19	2F 厨房	製氷機	フクシマガリレイ	R6.3	1.2kw	R-448a		異常無	問題無	無	
20	2F 厨房	冷凍ストッカー	サンヨー	H9	71w	R-134a	70g	異常無	問題無	無	
21	2F 厨房	ショーケース	サンヨー	H9	440w	R-22	530g	異常無	問題無	無	停止中
22	2F 厨房	台下冷蔵庫	サンヨー	H9	228w	R-22	220g	異常無	問題無	無	
23	2F 厨房	ショーケース	サンヨー	H9	235w	R-134a	150g	異常無	問題無	無	
24	2F 厨房	縦型冷蔵庫	福島工業	H29	279W	R-134a	260 g	異常無	問題無	無	
25	2F 厨房	コールドワゴン	ニチワ電機	H9.5	650w	R-12	不明	異常無	問題無	無	停止中
26	2F 厨房	冷蔵ショーケース	パナソニック	H26	310w	R-404A	195g	異常無	問題無	無	
27	2F ロビー	ウォータークーラー	オアシス	R2.12	280w	R-134a	136.1g	異常無	問題無	無	
28	2F ロビー	ウォータークーラー	三菱電機	H9	230w	R-134a	不明	異常無	問題無	無	停止中
29	3F パントリー	台下冷蔵庫	サンヨー	H9	196w	R-22	300g	異常無	問題無	無	停止中
30	3F パントリー	製氷機	ホシザキ電機	H9	400w	R-22	320g	異常無	問題無	無	
31	3F 大広間パントリー	台下冷蔵庫	サンヨー	H9	196w	R-22	270g	異常無	問題無	無	
32	3F 大広間ロビー	ウォータークーラー	三菱電機	H9	230w	R-134a	不明	異常無	問題無	無	停止中
33	4F ロビー	製氷機	ホシザキ電機	H26.7	180w	R-134a	155 g	異常無	問題無	無	
34	1F 卓球室	空冷ヒートポンプ	ダイキン工業	R3.3	1.95kw	R-32	3.15kg	異常無	問題無	無	
35	1F プール指導員室	空冷ヒートポンプ	ダイキン工業	R2.8	850w	R-32	1.2kg	異常無	問題無	無	
36	2F 宿泊フロント	空冷ヒートポンプ	ダイキン工業	R7		R-32		異常無	問題無	無	

当該製品の銘板、シールを確認してください。
不明な場合は機器のメーカーや販売店にお問
い合わせください。

※白いセルを入力してください。黄色セルはプルダウンにより選択

別添2(記入例)

冷媒漏えい点検・整備記録簿				令和	年	月	日	～	令和	年	月	日	管理番号	31030-001	補足事項
管理者	住所	大阪市北区中之島1-3-20							TEL	06-6666-0000			(所属コード) - (事業 所の中の通し番号)で 整理をお願いします		
	氏名・名称	大阪市長							担当課	〇〇区役所〇〇課					
機器 の 所在	住所	大阪市〇〇区××1-2-3							TEL	06-6666-6666					
	施設名称	〇〇区役所	担当課	〇〇区役所〇〇課				運転管理責任者	担当課長等						
使用機器 を特定する ための情報	種類	設備用パッケージエアコン		製造者名 (メーカー)	××××			冷媒量(kg)	充てん量	回収量	漏えい量				
	型番・型式	ABC123		用途	冷凍・冷蔵用				20.00	18.00	2.00				
	定格出力(kW)		7.5			使用冷媒	R11	初期総充填量(kg)	20.00						
簡易点検 実施月日		点検項目												異常 の有無	
1回目	6月30日	【エアコン】①異常音、②外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他、③熱交換器への霜の付着												無	
2回目	9月30日	【エアコン】①異常音、②外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他、③熱交換器への霜の付着												②	
3回目	月 日	点検する機器の種類【エアコン】【冷凍機・冷蔵機】により点検項目を選択													
4回目	月 日														
定期点検 他 実施月日	点検・整備 区分	点検内容	異常 の有無	漏えい・故 障の原因	漏えい・ 故障箇所	修理の内容	修理困難 理由	修理予定 時期	充填量(kg)	回収量 (kg)	点検・修理・回 収・充填業者名	担当 技術者氏名			
月 30 日	定期点検	直接法	無						10.00	10.00	〇〇電機工業	〇〇 〇〇			
1 月 11 日	呼出点検	直接法	有	経年劣化(疲労)	シール部						〇〇電機工業	〇〇 〇〇			
1 月 15 日	漏えい修理	直接法	有	経年劣化(摩耗)	シール部	部品交換(ガスケット交換)			10.00	8.00	10.00	点検等を行った 業者名称、氏名 を入力			
月 日		業者による点検時、補修時、各項目について確認し入力													
月 日															
									20.00	18.00	18.00				

※別添2は現時点で提出は不要ですが、年度末等に提出を求める場合があります。